士 办 宁 额 什 丛 *
道路册
2-292和2-295中石粉单价错
2-296中钢锯片单价错
2-312至2-313中材料品种错
2-314至2-321人工数量错
省补2-26至2-28材料费有误
给水册
给水-2说明8中管径>600mm
排水册
6-96至6-98材料中管径错
6-231基价错
6-281排版错
6-282排版错
6-285材料费错
6-365碎石代码错
6-416、6-417;6-422、6-423;6-428、6-429表格栏目 错
6-450栏目中12000错
6-454机械XF0014含量错
6-575和6-579的单位错
6-751机械中XK0470单价错
排水-237页计量单位错
6-851基价错
6-993其它材料费错
6-1239其它材料费错
燃气册
7-536材料费错
路灯册

省补8-60栏目错
路灯-202页计量单位错
附录
附录-60页中SZ9274单位错
附录-139页中PB0339基价错
113.54 123.54 120003 = 11.44

助误表(续表)

正确

石粉单价为0.03元,相应合价为3.7、1.85;材料费为864.55、433.32;基价为954.51、534.98。

钢锯片单价为400元,相应合价为26.00;其它材料费 为0.13;材料费为26.13;基价57.47。

删除SZ3230、SZ1350、WC0690、SZ3500。相应其它材料费为16.72、16.72;材料费为3361.15、3361.57;

基价为3738.15、3733.11。 大工数量全部减小10倍。相应人工费全部减小10倍; 相应基价分别为

61.29、79.63、97.75、108.32、97.75、108.32、97.75

材料费分别为2159.84、1523.82、1466.21;基价分别为3044.98、2310.42、2007.03;其它材料费为15.01、12.09。

管径>1600mm

材料的管径应分别改为200、250、300。

基价为1441.42。

基价23.99、人工费16.98、材料费7.02、合价分别是 16.98、6.91、0.10。

基价为28.51、人工费18.10、材料费10.42。数量分别 是0.696、0.049。合价分别是18.10、10.27、0.15。

23.6

碎石代码应为SZ1270。相应单价为35.98;合价 2589.12;材料费19562.41;基价29250.37。

6-416、6-422、6-428应为跌差高度。6-417、6-423、6-429应为井深。

1200

0.182

 $100m^{2}$

XK0470单价为205元。相应合价为1078.30;机械费为 6190.56;基价为7684.65。

计量单位:见表。

2186.52

17.22

75.85

材料费为79.58,相应基价为375.34。

接地极(10根)	
接地极(10根) 计量单位:10区域	
kg	
124.80°	